



## “COB” Vernici, 1K Solvente

### **Descrizione**

Solidi ad alta tonalità di colore: metallico, perla e solido. Facile applicazione. Eccellente opacità e copertura. Deve essere seguita con lacca trasparente. Dove viene utilizzato come colore di base, la vernice di prossima fase, deve essere applicato prima lacca trasparente finale.

La vernice sarà già diluita 2:1, a meno che non sia stato richiesto diversamente.

### **Applicazione**

Viscosità di applicazione a 20 ° C: 14 "-15" DIN 4; AS CICLO: 20-22 "DIN4

Ugello: 1,2-1,5 millimetri

Pressione atmosferica: 45-50 psi

N ° di strati: 2 o 3

Spessore del strati: 20 - 25 μ

### **Tempi di asciugatura**

Ad aria a 20 ° C

Due strati a spruzzo di luce, più uno strato finale permettendo 10 minuti tra gli strati.

Non applicare un strato di spessore. Lasciare asciugare per 20 minuti in una zona senza polvere, prima della verniciatura fase successiva (come richiesto) o lacca è applicata.

### **NOTA:**

In caso di temperature di essiccazione sotto i 60 ° C il substrato non devono essere esposte a condizioni climatiche particolarmente severe nei primi giorni dopo la verniciatura. Fino a quando il film ha raggiunto il completo indurimento, condensazioni forte umidità, come la rugiada e brina e contatti con agenti aggressivi come smog, detersivi, sale sulle strade, deve essere evitata.